

Registrul întreruperilor în livrarea gazelor naturale consumatorilor finali deserviți de SRL "Edineț-Gaz" perioada 01.01.2023 - 31.03.2023

Numărul de consumatori (locuri de consum), deserviți în perioada de referință (NCT), inclusiv:

Numărul de consumatori casnici (CC),	<u>34816</u>	numărul locurilor de consum ale CC	<u>34816</u>
raionul Briceni	<u>11342</u>		<u>11342</u>
raionul Edineț	<u>10102</u>		<u>10102</u>
raionul Rîșcani	<u>48</u>		<u>48</u>
raionul Dondușeni	<u>5061</u>		<u>5061</u>
raionul Soroca	<u>12</u>		<u>12</u>
raionul Ocnîța	<u>8251</u>		<u>8251</u>

Numărul de consumatori noncasnici (CN),	<u>806</u>	numărul locurilor de consum ale CN	<u>1120</u>
raionul Briceni	<u>224</u>		<u>326</u>
raionul Edineț	<u>297</u>		<u>412</u>
raionul Rîșcani	<u>2</u>		<u>2</u>
raionul Dondușeni	<u>101</u>		<u>125</u>
raionul Soroca	<u>1</u>		<u>1</u>
raionul Ocnîța	<u>181</u>		<u>254</u>

Nr. ordine	Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OSD	Nivelul de presiune (înaltă PÎ / medie PM / joasă PJ)	Data întreruperii	Ora întreruperii	Durata întreruperii			Numărul locurilor de			Cauza întreruperii				
							OST, min.	OSD, min.	Total	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Programat/ Neprogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Descriere detaliată		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	Dondușeni	Dondușeni	Instalația de utilizare din str. E. Sîrbu 9/2, scara 2	PJ	03.01.2023	9:10:00		190	190	5		5	N	CI	Efectuarea lucrărilor de reparație la conducta de gaze (coloana) în casa de locuit multietajată		
2	Donduseni	Țirnova	Conducta de distribuție spre PRG nr.10	PM	18.01.2023	9:20:00		130	130	3		3	N	CI	Efectuarea lucrărilor de reparație (înlăturarea scurgerii de gaze)		
3	Briceni	Tețcani	Conducta de distribuție în aval de PRG nr.5	PJ	02.02.2023	16:24:00		1350	1350	10		10	N	AT	Efectuarea lucrărilor de lichidare a consecințelor incidentului cauzat de conectarea neautorizată a unui încălzitor instantaneu de apă de către consumatorul final (Reclamație de avarie №24).		
4	Briceni	Briceni	Instalațiile de utilizare din str. Independenței, 29 scara 1	PJ	02.02.2023	9:00:00		90	90	9		9	P		Efectuarea lucrărilor de racordare a instalației de utilizare din apartamentul nr.15 după reconstrucție		
5	Ocnîța	Bîrnova	PRG nr.95 și conducta de distribuție de presiune joasă aferentă	PM	09.02.2023	19.15.00		45	45	1		1	N	CI	Blocarea supapei obturatorie de siguranță la PRG nr. 95 (reclamație de avariere N 95.)		
6	Dondușeni	Baraboi	Conducta de distribuție în ava de PRG nr.35	PJ	21.02.2023	9:15:00		345	345	32		32	N	CS	Efectuarea lucrărilor de lichidare a consecințelor incidentului, manifestat prin deteriorarea porțiunii de conductă supratrană DN40 de către o creangă căzută în timpul unui vânt puternic		
7	Edineț	Edineț	Conducta de distribuție aferentă PRG nr.75	PJ	21.02.2023	12:10:00		280	280	14	10	24	N	CS	Efectuarea lucrărilor de lichidare a consecințelor incidentului, manifestat prin deteriorarea porțiunii de conductă supratrană DN50-32 de către un arbore căzut în timpul unui vânt puternic		
8	Briceni	Briceni	Instalațiile de utilizare din str. M. Eminescu, 79 scara 2, coloana 1, apartamente nr. 20, 23, 26, 29	PJ	22.02.2023	9:00:00		180	180	4		4	P		Efectuarea lucrărilor de racordare a instalației de utilizare din apartamentul nr.17 după reconstrucție		
9	Edineț	Edineț	Conducta de distribuție aferentă PRG nr. 173	PJ	23.02.2023	9:55:00		415	415	20		20	N	AT	Efectuarea lucrărilor de lichidare a consecințelor incidentului, manifestat prin deteriorarea conductei subterane PE De90 în timpul executării lucrărilor de terasament neautorizate		
10	Dondușeni	Pocrovca	Instalația de utilizare din s. Pocrovca	PJ	28.02.2023	6:24:00		340	340	1		1	N	AT	Întreruperea livrării gazelor naturale pe durata lichidării consecințelor incendiului și evaluării stării tehnice a locului de consum		
11	Dondușeni	Dondușeni	Instalația de utilizare din str. 31 August 3, scara 1	PJ	03.03.2023	9:10:00		110	110	7		7	P		Racordarea instalației de utilizare din apartamentul nr. 7 după efectuarea lucrărilor de reconstrucție		
12	Ocnîța	Gîrbova	Conducta de presiune medie s. Gîrbova	PM	03.03.2023	15:20:00		1345	1345	82		82	N	AT	Efectuarea lucrărilor de lichidare a consecințelor incidentului legat de deteriorarea conductei subterane din PE De110 în timpul efectuării lucrărilor de terasament pentru instalarea cablului (reclamație de avarie № 92)		
13	Edineț	Edineț	Instalațiile de utilizare din str. Ș. Bucovinei, 19	PJ	13.03.2023	9:20:00		430	430	4		4	P		Efectuarea lucrărilor de racordarea instalației de utilizare din apartamentul nr. 2 după reconstrucție		
14	Dondușeni	Dondușeni	Instalația de utilizare din str. A. Marinescu, 1	PJ	12.03.2023	1:29:00		631	631	1		1	N	AT	Întreruperea livrării gazelor naturale pe durata lichidării consecințelor incendiului și evaluării stării tehnice a locului de consum		
15	Dondușeni	Baraboi	Instalația de utilizare din s. Baraboi	PJ	15.03.2023	8:29:00		3211	3211	1		1	N	AT	Întreruperea livrării gazelor naturale pe durata lichidării consecințelor incendiului și evaluării stării tehnice a locului de consum		
15			TOTAL trim. I anul 2023				0	9092	9092	194	10	204					