

**Registrul întreruperilor în livrarea gazelor naturale consumatorilor finali deserviți de SRL "Edineț-Gaz" perioada 01.01.2026 - 31.03.2026**

Numărul de consumatori (locuri de consum), deserviți în perioada de referință (NCT), inclusiv:

Numărul de consumatori casnici (CC),	<u>35164</u>	numărul locurilor de consum ale CC	<u>35164</u>
raionul Briceni	<u>11457</u>		<u>11457</u>
raionul Edineț	<u>10227</u>		<u>10227</u>
raionul Rîșcani	<u>48</u>		<u>48</u>
raionul Dondușeni	<u>5110</u>		<u>5110</u>
raionul Soroca	<u>12</u>		<u>12</u>
raionul Ocnîța	<u>8310</u>		<u>8310</u>

Numărul de consumatori noncasnici (CN),	<u>833</u>	numărul locurilor de consum ale CN	<u>1147</u>
raionul Briceni	<u>240</u>		<u>331</u>
raionul Edineț	<u>304</u>		<u>422</u>
raionul Rîșcani	<u>2</u>		<u>2</u>
raionul Dondușeni	<u>103</u>		<u>129</u>
raionul Soroca	<u>1</u>		<u>1</u>
raionul Ocnîța	<u>183</u>		<u>262</u>

Nr. ordine	Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OSD	Nivelul de presiune (înaltă PI / medie PM / joasă PJ)	Data întreruperii	Ora întreruperii	Data restabilirii	Ora restabilirii	Durata întreruperii			Numărul locurilor de consum,			Programat/ Neprogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Descriere detaliată
									OST, min.	OSD, min.	Total	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
1	Dondușeni	Dondușeni	Instalația de utilizare din str. 31 August nr. 6 (scara 1)	PJ	05.01.2026	9:00:00	05.01.2026	12:00:00		180	180	4		4	P		Efectuarea lucrărilor de racordare a instalației de utilizare din apartamentul nr. 4 după reconstrucție
2	Briceni	Briceni	Instalația de utilizare din casa de locuit din str. Tereșcova nr. 21	PJ	09.01.2026	14:53:00	09.01.2026	15:05:00		12	12	1		1	N	AT	Întreruperea livrării gazelor naturale pe durata stingerii incendiului și examinării stării tehnice a locului de consum (Reclamație de avarie nr. 8)
3	Briceni	Corjeuți	Rețelele de distribuție de presiune medie	PM	18.01.2026	8:40:00	18.01.2026	11:40:00		220	220	100		100	N	AT	Întreruperea livrării gazelor naturale pe durata lichidării conecțiilor incidentului cauzat de intervenția neautorizată a persoanelor terțe (manevrarea vanei DN80 în poziție „închis”) (Reclamație de avarie nr.19)
4	Edineț	Cupcini	Instalația de utilizare din str. Chișinău 25 nr. 13 (scara 1)	PJ	27.01.2026	15:30:00	27.01.2026	16:30:00		60	60	4		4	P		Efectuarea lucrărilor de racordare a instalației de utilizare din apartamentul nr. 13 după reconstrucție
5	Ocnîța	Frunze	Instalațiile de utilizare din str. Păcii nr. 6 (apartamentele 1, 9, 13, 17 scara 1, coloana 1)	PJ	29.01.2026	9:00:00	29.01.2026	11:00:00		120	120	4		4	P		Efectuarea lucrărilor de montare a echipamentului de măsurare la consumatorul din apartamentul nr. 5
6	Dondușeni	Țaul	Rețelele de distribuție de presiune medie	PM	01.02.2026	17:58:00	02.02.2026	16:30:00		1352	1352	302		302	N	AT	Întreruperea livrării gazelor naturale pe durata lichidării conecțiilor incidentului manifestat prin deteriorarea conductei supratereane DN50 în rezultatul unui accident rutier (Reclamație de avarie nr.30)
7	Briceni	Briceni	Instalația de utilizare din casa de locuit din str.M. Lermontov nr. 3 ap.nr.4	PJ	31.01.2026	12:05:00	02.02.2026	15:10:00		3065	3065	19		19	N	AT	Întreruperea livrării gazelor naturale pe durata lichidării conecțiilor incidentului, manifestat prin pătrunderea apei în conducta supratereană de distribuție de presiune joasă, în rezultatul intervenției neautorizate (conectarea unui aparat de utilizare) la locul de consum pe adresa str. M. Lermontov, 3 ap. nr. 4 (consumator casnic Maslov Mihail). (Reclamație de avarie nr.31)
8	Ocnîța	Bîrnova	PRG nr. 67 și conducta de distribuție de presiune joasă aferentă	PM	05.02.2026	10:40:00	05.02.2026	12:30:00		110	110	1		1	N	CI	Efectuarea lucrărilor de reparație a PRG (încuirea regulatorului defect)
9	Briceni	Briceni	Conducta de distribuție spre PRG nr.30	PM	06.02.2026	9:05:00	06.02.2026	10:01:00		56	56	1		1	N	CS	Efectuarea lucrărilor de lichidare a conecțiilor incidentului, manifestat prin deteriorarea porțiunii de conductă supratereană DN50 de către un arbore căzut în timpul unui vânt puternic (Reclamație de avarie nr.37)
10	Dondușeni	Țaul	PRG nr. 14 și conducta de distribuție de presiune joasă aferentă	PJ	06.02.2026	9:00:00	06.02.2026	15:00:00		360	360	9		10	P		Efectuarea lucrărilor la conducta de gaze pentru schimbarea punctului de racordare a instalației de gaze naturale a consumatorului casnic Burlac Maria și modificarea unei porțiuni de conductă DN32.
11	Ocnîța	Otaci	Instalațiile de utilizare din str. Pavel Korceaghin nr. 17 (apartamentele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 22, 25, 28 scara 1, coloana 1, 2)	PJ	16.02.2026	8:30:00	16.02.2026	10:05:00		95	95	19		19	P		Efectuarea lucrărilor de reamplasare a echipamentului de măsurare cu redimensionarea rețelei în apartamentul nr. 16
12	Dondușeni	Țaul	Conducta de brașament spre PRG nr. 10, 11, 42	PM	17.02.2026	8:30:00	17.02.2026	14:00:00		390	390	1		2	N	CI	Efectuarea lucrărilor de reparație a conductei de gaze în scopul înlăturării scurgerii apărute în urma coroziunii

13	Briceni	Briceni	PRG nr. 1 Conducta de distribuție de presiune joasă aferentă	PJ	06.02.2026	13:10:00	06.02.2026	15:01:00		109	109	3		3	N	CS	Efectuarea lucrărilor de lichidare a consecințelor incidentului, manifestat prin deteriorarea porțiunii de conductă suprapraterană DN32 de către un arbore căzut în timpul unui vânt puternic.(Reclamație de avarie nr.39)
14	Edineț	Edineț	Instalația de utilizare din str. Independentei 25 (scara 1)	PJ	13.02.2026	8:30:00	13.02.2026	15:00:00		390	390	7		7	P		Efectuarea lucrărilor de reamplasare a unui echipament de măsurare din apartamentul nr. 2
15	Ocnîța	Ocnîța	Instalațiile de utilizare din str. Ion Creangă nr. 33 (apartamentele 17, 20, 26, 29 scara 2, coloana 2)	PJ	19.02.2026	10:00:00	19.02.2026	11:55:00		115	115	4		4	P		Efectuarea lucrărilor de reamplasare a echipamentului de măsurare cu redimensionarea rețelei în apartamentul nr. 23
16	Briceni	Trebisăuți	PRG nr. 4 Conducta de distribuție de presiune joasă aferentă	PJ	25.02.2026	11:35:00	25.02.2026	12:30:00		55	55	1		1	N	AT	Efectuarea lucrărilor de lichidare a consecințelor incidentului, manifestat prin deteriorarea porțiunii de conductă suprapraterană DN25 în timpul efectuării lucrărilor neautorizate de defrișare a arborilor (Reclamație de avarie nr.56).
17	Ocnîța	Otaci	Instalațiile de utilizare din str. P. Korceaghin nr. 13 (apartamentele 5, 8, 11, 14 scara 1, coloana 2)	PJ	06.03.2026	9:00:00	06.03.2026	10:00:00		60	60	4		4	P		Efectuarea lucrărilor de montare a echipamentului de măsurare la consumatorul din apartamentul nr. 2
18	Ocnîța	Ocnîța	Instalațiile de utilizare din str. Burebista nr. 67 (apartamentele 17, 18, 20, 21, 23, 26, 27, 29, 30 scara 2, coloana 2)	PJ	12.03.2026	10:00:00	12.03.2026	12:15:00		135	135	9		9	P		Efectuarea lucrărilor de reamplasare a echipamentului de măsurare cu redimensionarea rețelei în apartamentul nr. 24
19	Edineț	Edineț	Instalația de utilizare din str. Sos. Bucovinei 15 ap 37	PJ	14.03.2026	8:05:00	14.03.2026	11:30:00		205	205	4		4	P		Efectuarea lucrărilor de deconectare a instalației de utilizare în apartamentul nr. 37, la cererea consumatorului
20	Ocnîța	Otaci	Instalațiile de utilizare din str. P. Korceaghin nr. 8 (apartamentele 36, 40, 44, 48 scara 3, coloana 1)	PJ	16.03.2026	9:30:00	16.03.2026	10:30:00		60	60	4		4	P		Efectuarea lucrărilor de reamplasare a echipamentului de măsurare cu redimensionarea rețelei în apartamentul nr. 52
21	Ocnîța	Otaci	Instalațiile de utilizare din str. P. Korceaghin nr. 14 (apartamentele 51, 54, 57, 60 scara 4, coloana 3)	PJ	16.03.2026	13:30:00	16.03.2026	14:30:00		60	60	4		4	P		Efectuarea lucrărilor de montare a echipamentului de măsurare la consumatorul din apartamentul nr. 48
22	Ocnîța	Ocnîța	Instalațiile de utilizare din str. Burebista nr. 38 (apartamentele 33, 36, 39, 42, 45, 46, 49, 52, 55 scara 4, coloana 1)	PJ	19.03.2026	10:00:00	19.03.2026	12:05:00		125	125	9		9	P		Efectuarea lucrărilor de montare a echipamentului de măsurare la consumatorul din apartamentul nr. 58